



Constateringsrapportage Gemeente Molenlanden

Pinkeveersebrug naast Slingelandseweg 22 te Giessenburg

Zaaknummer Kisz : 1069527

Inhoud

Aanleiding	1
Perceelgegevens	1
Controle momenten	2
Feitelijke bevindingen	2
Foto's	3
Bijlagen	11
Vergunningsvrij	12
Bestemmingsplan	12
Bestemming:	12
Naam bestemmingsplan:	12
Regels van toepassing op constatering:	12
Artikelsgewijze geconstateerde overtredingen	12
Archiefonderzoek	13
Ondertekening toezichthouder	13

Aanleiding

Aanleiding voor deze controle is een op 4 augustus '20 ingediend handhavingsverzoek.

Perceelgegevens

Perceeladres	Naast Slingelandseweg 22 gelegen brug
Postcode/woonplaats	Te Giessenburg
Kadasternummer perceel	Sectie K, nummer 36 Sectie G, nummer 324
Oppervlakte perceel	25085m2 39195m2
Oppervlakte illegale bouw	N.V.T.

Naam eigenaar	Waterschap Rivierenland
Adres eigenaar	De Blomboogerd 1
Postcode/woonplaats	4003 BX Tiel
Mailadres eigenaar	[REDACTED]
Telefoonnummer eigenaar	[REDACTED]

Controle momenten

Datum:	12-08-2020
Tijd:	10:30 uur

Feitelijke bevindingen

Het betreft hier een brug die op 22 juni 1997 is toegevoegd aan de lijst van gemeentelijk monumenten.

Met als redengevende omschrijving:

Vaste brug op houten draagconstructie en landhoofden. Houten brugdek en leuning op gebogen stalen liggers. Groenaanleg: Zware bomen langs insteekplaats v.m. veer. Plaats met rijke geschiedenis Bijzonderheden: Nabij brug 2 lantaarns van hout met lantaarn van staal en glas in trapezium vorm. Tolbord met tarief uit ?? Motivatie: Gave brug in historische omgeving. Van cultuur historische waarde.

Er is wel een vergunning aangevraagd voor het vervangen van de brug, echter is deze vergunning nog niet verleend. Hierdoor wordt het idee gewekt dat er dus geen onderhoud meer wordt gedaan.

Bij aankomst heb ik de brug geïnspecteerd om te zien of de brug jaren lang geen onderhoud heeft gehad zoals staat omschreven in het handhavingverzoek. Tijdens deze inspectie heb ik het volgende geconstateerd:

- Het brug dek is op veel plaatsen gerepareerd op ondeugdelijk wijze (zie foto's).
- Rechter reling op het talud aan de zijde van de Muisbroekseweg staat los en kan dus niet meer functioneren na behoren.
- Rechter reling op het talud aan de zijde van de Slingelandseweg verrot waardoor ook deze niet meer functioneert. (zie foto's).
- De houten draagconstructie van de brug zelf is ook aangetast door houtrot waar het hout in aanraking komt met het water. (zie foto's).

Na dit alles te hebben waargenomen kan ik concluderen dat de brug in een slechte staat verkeerd. Ook wijzen de reparaties erop dat er geen deugdelijk onderhoud wordt verricht door de eigenaar.

Ik ben daarom ook van mening dat er snel maatregelen moeten worden genomen aan de relingen op het talud die in slechte staat zijn, om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Dit is namelijk een openbare brug die ligt aan wandel en fiets routes.

VANAF HIER IN TE VULLEN DOOR INFO BOUWZAKEN

Vergunningsvrij		
Achtererfgebied:		m2
Vergunningsvrij toegestaan:		m2
Vergunningsvrij op perceel aanwezig:		
Omschrijving bebouwing:		
1.		m2
2.		m2
3.		m2
4.		m2
Totaal		m2
Conclusie		
Kan vergunningsvrij?	Ja/nee	

Bestemmingsplan	
Bestemming:	
Naam bestemmingsplan:	
Regels van toepassing op constatering:	
Conclusie	
Past binnen bestemmingsplan?	Ja/nee

Artikelsgewijze geconstateerde overtredingen
Overtreding van de volgende rechtsregels: Artikel (invullen (Wabo)) Artikel (invullen (Bouwbesluit))

Etc.

Behandeld ambtenaar frontoffice:

Datum:

Archiefonderzoek

Aanvang overtreding?

Eerdere correspondentie met gemeente?

Ondertekening toezichthouder

Constateringsrapportage naar waarheid opgemaakt op:

Datum: 18-8-2020

Plaats: Groot-Ammers



Ilionix

Toezichthouder gemeente Molenlanden